

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«22» августа 2023 г., 66230061000207337149
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского
городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления
МЧС России по Свердловской области

«28» августа 2023 г., 15 час. 00 мин. № 2308/029-66/94-В/ПДВ

Свердловская обл. г. Талица, ул. Звездная, 136

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «22» августа 2023 г., № 2308/029-66/94-В/РИВ, учетный номер проверки 66230061000207337149.

2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Бакин Станислав Юрьевич – инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:
соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Талицкий, п Троицкий, ул Ленина, Дом 1

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРОИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ИНН 6654008231, адрес регистрации юридического лица: 623620, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ТАЛИЦКИЙ, ПОСЕЛОК ТРОИЦКИЙ, ЛЕНИНА УЛИЦА, 1

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «28» августа 2023 года, 14 час. 00 мин.

по «28» августа 2023 года, 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
01 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты (здании школы литер А по техническому паспорту БТИ и литер А 1 по техническому паспорту БТИ) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия аварийного освещения в здании школы. Нарушены: Нарушены п. 23, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ст. 53 Федеральный закон « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №

123-ФЗ; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.»; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.28 СНиП II 4-79 «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 131/1 от 19.09.2022, пункт предписания 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Срок устранения нарушения:

01.07.2024

2. На объекте защиты (здание школы литеры А по техническому паспорту БТИ и литера А 1 по техническому паспорту БТИ) не обеспечивается в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей проведение планово-предупредительного ремонта средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ введены в эксплуатацию в 2004 году (здание школы литеры А 1 по техническому паспорту БТИ) и в 2011 году (здание школы литеры А по техническому паспорту БТИ). При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (подтверждающие документы испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не представлены). Нарушены: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ч.4 Ст.4, п. 2 ч. 1 Ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; п.4.2.4.3, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний"; п. 5.1.7 ГОСТ 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 131/1 от 19.09.2022, пункт предписания 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»


Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.07.2024

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору) Бакин Станислав Юрьевич



Бакин Станислав Юрьевич - инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору), телефон: 83437124520, e-mail: ond-talitsa@66.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении инспекционного визита:

Бакин Станислав Юрьевич

Срок действия: 01.07.2024

«15» часов «10» минут «28» 08 2023 г. 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://nfd.gosnalogi.ru> или с помощью QR-кода



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022347

Владелец Чернова Светлана Юрьевна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024